

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „TheWachowski“ vom 15. Dezember 2020, 11:32**

Immer wieder faszinierend zu sehen, dass wir teilweise trotz nahezu identischer Hardware so unterschiedliche Probleme haben.

Das leidige Thema Soundchip ID und das unterschiedliche Ergebnis bei JimSalabim und mir, hatten wir ja bereits das eine oder andere Mal diskutiert.

Aber auch das "Auswurfsproblem" mit RAM jenseits der 2666 hatte ich nie. Ich fahre Corsair Vengeance LPX mit 3000 und habe die sogar mittlerweile auf 3400 übertaktet und trotzdem keine Schwierigkeiten mit USB.

Schon mysteriös finde ich.