

**Erledigt**

## **Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden**

**Beitrag von „Locke“ vom 15. Dezember 2020, 22:55**

Es müsste sich doch um eine DW 1560 handeln oder? Diese läuft doch nicht nativ.

Wenn es diese karte ist, gab es dazu schon einige threads.