

**Erledigt**

## **Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden**

**Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 06:44**

[Agrarfotograf](#): Die Kexte sind meines Wissens nach auf dem neuesten Stand. Oder gibt es da noch was was ich beachten muss?

[Locke](#): Bei der Wlan Karte handelt es sich um das Modell Broadcom BCM94352Z. Diese habe ich seinerzeit dank der Hilfe von [grt](#) hier aus dem Forum für Mojave und Catalina zum laufen gebracht. Ob diese Karte baugleich ist mit der DW 1560 kann ich nicht beurteilen.