

Erledigt

Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden

Beitrag von „Locke“ vom 16. Dezember 2020, 17:54

Ja also doch diese Karte. beim Airportfix den 4360kext löschen.