

# Catalina installation

Beitrag von „EndreF“ vom 16. Dezember 2020, 18:49

Ich habe die notwendigen Dokumente hochgeladen,also EFI und meine Bios einstellung.

Ich hoffe, wir können das Problem gemeinsam lösen. Ich habe heute auch noch bisschen nach gelesen,möglicherweise habe ich in der Konfigurationsliste nichts richtig gemacht,wegen

Grafickarte,oder weis ich nicht.



Eingefügt von g-force:

Code

1. DELL Optiplex 7010 i5-3470 3.20 GHz
- 2.
- 3.
4. General:
- 5.
- 6.
7. Bios Version =A29
8. Boot sequence= UEFI
9. Advanced Boot Options= Legacy Option ROMs
- 10.
- 11.
12. System Configuration:
- 13.
- 14.
15. Integrated NIC=Enabled
16. Serial Port= COM2
17. SATA Operation = AHCI
18. Drives= SATA-0 (500GB SSD Samsung)
19. SATA-1 DVD-ROM
20. SATA-2 none
21. USB Configuration (alles abgehackt) Boot support,USB 3.0 ports,Rear Right Dual USB,Front USB, Rear Left Dual USB2.0
22. Audio=Enable Audio
- 23.
- 24.
25. Video=Primary Display=NVIDIA HD Graphics (es ist ein Nvidia GT710-SL-2GD5-BRK
26. Multi Display=Nicht angeschaltet
- 27.

- 28.
29. Security=Alles ausgeschaltet
- 30.
- 31.
32. Secure Boot=Disabled
33. Expert Key Management=Enable Custom Mode=PK
- 34.
- 35.
36. Performance:
37. Multi Core support=All
38. Intel SpeedStep=Enable
39. C-States Control=Enable
40. Intel Turbo Boost=Enable
- 41.
- 42.
43. Virtualization Support:
- 44.
- 45.
46. Virtualization=Enable
47. VT for Direct I/O=Enable
48. Trusted Execution=Disabled

Alles anzeigen