

In Arbeit Zufällige Freezes

Beitrag von „MaxderLange“ vom 17. Dezember 2020, 13:58

Ich melde mich mal wieder:

Das Problem lies sich temporär beheben, indem man die auto-detection des PCI-Express Slots auf Gen 3 festlegt.

Danach hat sich das Problem mit dem weiterlaufendem Ton einen Monat lang nicht wieder gemeldet. Neuerdings

tritt es aber wieder beim schauen von z.B. YouTube-Videos und auch Video-Dateien wiederholt auf.

Das Problem äußert sich wie folgt:

Das Bild friert ein, der Ton läuft weiter, der Mauszeiger lässt sich manchmal noch bewegen, machmal bleibt er auf der Stelle und verändert sich auf der Stelle weiterhin (Ladeanimation, Cursor etc.)

Der Hackintosh lässt sich dann nur nach einem Neustart mit dem PowerButton wieder verwenden.

Ich hoffe jemand kennt das Problem.