

HDMI Port funktioniert mit der UHD 630 nicht (OpenCore)

Beitrag von „Melone“ vom 17. Dezember 2020, 20:25

Füge mal folgende Device Properties zusätzlich zu den aktuellen Einträgen hinzu:

- framebuffer-con0-enable | 01000000 | Data
- framebuffer-con0-type | 00080000 | Data
- framebuffer-con1-enable | 01000000 | Data
- framebuffer-con1-type | 00080000 | Data
- framebuffer-patch-enable | 01000000 | Data