

# Probleme bei Installation von MacOS Big Sur

Beitrag von „Jakov2001“ vom 17. Dezember 2020, 21:37

Moin Moin Forumgemeinschaft,

ich wollte mir gerade macOS Big Sur auf meinen Rechner installieren, welches beim Booten schon scheitert. Könntet ihr mir Tipps geben ob evtl. was vom EFI net stimmt. Hab mal die EFI hier rein importiert.

Hardware

Mainboard: MSI Z270 Gaming Pro Carbon

Prozessor: Intel Core I5-7600K

Arbeitsspeicher: 32GB Corsair 3200 Mhz

Grafikkarte: ZOTAC NVIDIA Geforce GTX 1660 OC

Danke im Voraus 

Mit freundlichen Grüßen

Jakov