

HDMI Port funktioniert mit der UHD 630 nicht (OpenCore)

Beitrag von „hackmac004“ vom 18. Dezember 2020, 01:22

Anstatt framebuffer stolenmem, schreib dort mal `device id` rein mit dem Wert `923E0000`, in deine Ausgangs config.

Als bootarg kannst du noch `igfxonln=1` hinzufügen. ggf. das HDMI Kabel ab und wieder anstecken, wobei das bootarg dieses Problem lösen sollte.