

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „rh7“ vom 18. Dezember 2020, 15:20

Die Betriebssysteme sind bereits auf einer M.2 SSD, der andere Slot wird für eine 2TB HDD benötigt.

Kann mir nicht vorstellen dass es nicht geht mit OC, fragt sich nur an welcher Einstellung es scheitert. Mit Catalina & Clover gings ja auch.

Bei manchen soll die SyncRuntimePermissions Option Abhilfe schaffen, aber das wars bei mir leider nicht.

Hätte ja sein können, dass hier jemand DualBoot auf einem Laufwerk am laufen hat.