

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „reiniZ“ vom 18. Dezember 2020, 16:50**

Vielen Dank für das OC-Update. Leider funktioniert bei dieser OC-064 die Bluetooth Apple-Mouse nicht mehr richtig. Wird nicht richtig erkannt. Die OC-063 ist alles top.

Vielleicht gibt es irgendwie Abhilfe.