HDMI Port funktioniert mit der UHD 630 nicht (OpenCore)

Beitrag von "deleted" vom 18. Dezember 2020, 22:01

Zitat von hackmac004

Anstatt framebuffer stolenmem, schreib dort mal device id rein mit dem Wert 923E0000, in deine Ausgangs config.

Als bootarg kannst du noch igfxonln=1 hinzufügen. ggf. das HDMI Kabel ab und wieder anstecken, wobei das bootarg dieses Problem lösen sollte.

Funktioniert leider auch nicht.

