

## **(EDIT) Probleme bei Big Sur Installation (OC)**

**Beitrag von „Bob\_1“ vom 19. Dezember 2020, 01:30**

bei iMacPro1,1 stellst du nun sicher , dass die interne Grafikkarte in Bios deaktiviert ist.

[y3ll](#)