

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „t513d3n“ vom 20. Dezember 2020, 12:02

[Zitat von reiniZ](#)

Vielen Dank für das OC-Update. Leider funktioniert bei dieser OC-064 die Bluetooth Apple-Mouse nicht mehr richtig. Wird nicht richtig erkannt. Die OC-063 ist alles top.

Vielleicht gibt es irgendwie Abhilfe.

Meine alte BT apple mouse will auch nicht mehr so recht funzen, sie hackelt und ruckelt einfach nur!!

Vielleicht hat Apple eine Ablaufdatum eingebaut?

Wundern würde es mich nicht...