

Suche eine Soundkarte für Hackintosh

Beitrag von „bounty96“ vom 20. Dezember 2020, 16:36

Also das System ist mehr oder weniger ein Clean Install. Es war vorher High Sierra drauf und ich habe gestern Catalina neu installiert auf eine frisch formatierte SSD.

Die Pegel waren vor der Soundflower Installation auch schon so, da hat sich nichts verändert. Soundflower habe ich installiert da ich im Internet irgendwo gelesen hatte dass das evtl. mein Problem lösen könnte.

Aber wenn das nicht normal ist dann kann es ja nur an der Software liegen und ich brauche vlt. keine teure Hardware die im schlimmsten Fall das Problem nicht löst.

Vielleicht stimmt was mit Clover oder den Kexten nicht. Ich würde ja OC benutzen aber ich bekomme das auf dem Board nicht zum laufen und dank schlechter Erfahrung mit OC schreck ich etwas davor zurück damit den Rechner zu belasten.

Ich weis nicht wenn jemand mal schauen will habe ich mal meine EFI angehängt evtl. hab ich da mist gebaut?