

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „lukeslater“ vom 20. Dezember 2020, 22:13

Ich glaube das Problem ist meine Highpoint Raid Karte. Wenn das Pfeifen anfängt wird auch mein Raidvolume unmounted und muss dann wiederhergestellt werden (Raid 5). Ist eine Highpoint 2720SGL, die hat einen Beeper. Unter Catalina gab es mit der kein Problem mit den Treibern welche mit Catalina mitkamen. Ich installiere jetzt mal die Treiber von der Highpoint Seite und gucke was passiert, sobald der Rebuild unter Wndows fertig ist.