

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „EdD1024“ vom 21. Dezember 2020, 15:05

Ich hab das ein mal gemacht, neu gestartet - geht!

Stats nutzt die gleichen Kexte wie HWMonitor. Also wenn die Fans dort gehen, tut es hier auch. Auf meinem ASRock Z97E-ITX/ac funktionieren alle mir wichtigen Sensoren und Lüfterangaben.