

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2020, 21:10

Er startet dann tatsächlich kurz und bleibt beim Gigabyte-Logo stehen...

NVRAM-Reset per OZM-Tastenkombi, mit dem die bunten Screens auftauchen, hilft auch nicht.