

# Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „DeePoP“ vom 22. Dezember 2020, 22:20

@[theCurseOfHackintosh](#) Danke, probiere ich sofort aus, ich muss nur einen Jumper finden.

EDIT: Tja, das war ein Schuss in den Ofen. Das Board sagt jetzt keinen Muks mehr!

EDIT 2: UFF! Nach wiederholtem ein- und ausschalten hab ich jetzt wieder "Fanspin" aber immer noch kein BIOS-Bild.