

Suche eine Soundkarte für Hackintosh

Beitrag von „bounty96“ vom 23. Dezember 2020, 01:44

Layout-ID 11 war das, richtig.

Ich dachte er wäre viel zu leise da im Systemcontrolpanel nur so wenig Balken angezeigt wurden.

Ich hatte ja bei Testen dauerhaft das Eingangssignal laufen und bin halt nur anhand von der Anzeige im Systemcontrolpanel gegangen.

Jetzt stelle ich allerdings fest dass diese Anzeige zwar ausschlägt, das aber nicht mein Eingang ist. Also wenn ich den Quick Time Player öffne und Aufnehmen will und dann den Regler zum "live" mithören hochstelle kommt nichts raus. Also irgendein Eingang ist es aber nicht der blaue hinten am PC. Und der rosane Mikrofon wird im Systemcontrolpanel extra gelistet und geht auch (also halt so wie bei den anderen Layout-ID's - viel zu laut).

In dem Midi Programm habe ich auch das eingestellt für den Eingang was du geschrieben hast "2 ch 24-Bit Ganzzahl 48kHz" aber da passiert auch nichts.

Und numerisch kann ich zwar die Schieberegler in dem Midi Programm bewegen, Wert von 0 bis 1 mit 3 Nachkommastellen, aber auch da tut sich nichts.

Und die db neben dem Wert ist mir immernoch unverständlich. DB ist für mich wie laut etwas ist. Warum zeigt das Programm dann -X db an?! Leiser als leise?! Vielleicht ist ja das das ganze Problem was der PC hat?

Und was sind eigentlich die Checkboxen rechts vom Regler "Direkt"?

Die kann ich nicht aktivieren.