

# Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Dezember 2020, 11:23

[Zitat von LuckyOldMan](#)

aber nicht der Fall ist. Davon zeugen etliche Threads.

Nein, es scheint für mich so, daß der Fehler mit "jedem" Bootloader auftreten kann. Das liegt am altern der Chips, und ich glaube, OC hat sogar irgendwas versucht, um das zu fixen (schau auf github).