


Erledigt

[Aufgegeben] OpenCore Haswell Sleep funktioniert nicht

Beitrag von „GenuineJakob“ vom 23. Dezember 2020, 20:45

Also meiner Meinung nach sollte das USB Mapping korrekt sein. Benötigen EH01 und EH02 auch USB Mapping?



Könnte es auch etwas anderes sein? Wenn ich *DarkWake from Normal Sleep [CDN]* : due to im Internet suche finde ich wahnsinnig viele Posts. Aber bei allen die ich bislang gefunden habe wurde als Grund XHC (USB) oder GLAN. angegeben. Es ist doch komisch das mein System den Grund für das Aufwachen nicht ermitteln/anzeigen kann.