

ASUS WS X299 SAGE/10G - Hilfe gesucht


Beitrag von „mr_reginald_kray“ vom 24. Dezember 2020, 14:23

Hey again

ich hab da ein „kleines“ Problem das ich nicht nachvollziehen kann.

Bis dato: Die NVMe von DSM2 hab ich erhalten und das BIOS Profil das er mir geschickt hat geladen, nachdem ich natürlich das BIOS mit der Version aktualisiert habe die er mir zukommen ließ.

NVMe rein, PC gestartet, kommt nur die Option macOS zu laden (was leider nicht funktioniert mit der Fehlermeldung) und keine Windows Option.





Hab im BIOS die Einstellung wie in der Anleitung geändert, leider mit keinem anderen Ergebnis.

Dann hab ich die Bootreihenfolge wieder geändert damit ich zuerst auf windowsOS zugreifen kann und plötzlich ladet macOS mit einem flackernden Screen???

