


# Big Sur Update mit Clover erfolgreich - Ruhezustand - EFI prüfen

Beitrag von „user-michi“ vom 25. Dezember 2020, 16:38

[Zitat von LuckyOldMan](#)

..., hat aber Probleme, diese EFI 1:1 auf den Stick zu kopieren.



Was hat es damit auf sich (von der Fülle der ganzen .aml mal abgesehen)?

iMac17.1 ist aber auch nicht Haswell. Reden wir u. U. von einem anderen Board?

Alles anzeigen

Was es mit dieser .aml auf sich hat kann ich ehrlich gesagt leider nicht sagen.

Hab ich leider keine Ahnung davon. 🤔

Wir reden von dem Board Gigabyte GA-Z87M-D3H mit Intel Xeon E3-1230 v3.