

Erledigt

Fujitsu ESPRIMO C720 Sleep Problem mit OpenCore / Sleep Wake failure in EFI

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Dezember 2020, 10:42

Hallo zusammen und weiterhin schöne Weihnachten.,

Dachte mir starte hier mal ein neues Thema wo ich nicht mehr weiterkomme.

Ich habe einen Fujitsu ESPRIMO C720 welcher mit Catalina lief und seit heute mir BigSur. Der Rechner läuft 1A mit BigSur und auch recht flott trotz nur 8MB Arbeitsspeicher.



Leider hat der Rechner seit anfangen an ein Sleep Problem wo ich leider keine Lösung dazu finde. Nach jedem Sleep gibt es einen Neustart mit folgender Fehlermeldung.

Der Befehl

Code

1. `pmset -g log | grep -i failure`

Liefert diesen Fehler

Code

1. Failure during sleep: 0xFFFFFFFF0000001F : EFI/Bootrom Failure after last point of entry to sleep

Nach dem nächsten Hochfahren gibt es auch ein Fehlerprotokoll:

Spoiler anzeigen

Der Fehler ist echt tückisch und in keinem Forum gibt es dazu eine wirkliche Lösung. Aber vielleicht hat in unserem Forum schon mal einer dieses Problem gehabt und findet einen Ansatz zu einer Lösung.

Würde mich über Antworten welche hierzu helfen sehr freuen.

Im Anhang ist der EFI-Ordner zu finden.