

Kernel Panic nach Login

Beitrag von „g-force“ vom 28. Dezember 2020, 19:07

Ich installiere täglich 30-60 PCs. Dabei kommt es öfter vor, daß eine SATA-Platte nicht erkannt wird, weil der Port durch eine NVMe blockiert ist. Ich persönlich vermeide die Ports 1 & 6 immer und wähle grundsätzlich 3 und 4 aus, sofern möglich. Ein echtes System habe ich darin noch nicht erkannt, da wir sehr viele unterschiedliche Mainboards und Festplatten-Konfigurationen haben, mein Vorgehen ist also eher pauschal.