## Erledigt Erfolg - ASRock B550M Steel Legend - AMD Ryzen 3 3100 - AMD RX 460 2GB

Beitrag von "misterhias" vom 29. Dezember 2020, 22:11

Nach ein paar Minuten Bedenkzeit haben die Fritzbox und der Rechner sich geeinigt.

DHCP scheint jetzt zu funktionieren. Ansonsten ist im Reiter "Hardware" alles manuell, das ist aber denke ich bei den 2.5GB Realtek Netzwerkkarten normal.

Als nächstes habe ich WLAN wieder eingeschaltet und nach kurzer Bedenkzeit haben beide Netzwerkadapter IPv4 Adressen.

Da können wir also denk ich nen Haken dran machen. Ich werd das morgen aber nochmal intensiver testen.