

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „kexterhack“ vom 29. Dezember 2020, 22:50

[Schorse](#)

Strom läuft dann dennoch durch die M2 - bringt das etwas außer nicht sichtbarkeit?

Finde es schon ganz gut zu sehen wie heiß Sie wird.

Nochmal was anderes: Sobald ich den Hacki gebootet habe und danach wieder WIN, installiert sich jedes Mal meine deaktivierte RX580 neu.

Sprich: Installiert die Treiber und schaltet sich an.

Wie kann ich die permanent unter Win deaktivieren?