

Big Sur - Wake Problem

Beitrag von „kru102“ vom 30. Dezember 2020, 17:51

Danke. Sieht vielversprechend aus. Ich versuche es.

5T33Z0

Ich habe da ein paar Fragen. Vielleicht kannst Du mir helfen:



Wie muss ich die Precautions verstehen? Mein Verständnis von der Materie und auch mein vielleicht mein schwächeren English macht mir das Verstehen dieses Satzes schwer.

Kann ich die Renames und Patches einfach in meine EFI übernehmen? Oder muss ich vorher irgendwelche anderen Patches/Renames rausnehmen? Kannst Du mir da bitte helfen?

No Sleep:

1. [SSDT-MethodS3-disable.dsl](#) mit MaciASL konvertieren und in ACPI rein.
2. [SSDT-NameS3-disable.dsl](#) das gleiche.
3. Patch plist zu den beiden einfügen.

Power Idle Management:

1. [SSDT-DeepIdle.dsl](#) konvertieren als aml und in ACPI rein.
2. kein Patch, nur die ssdt in config eintragen.
3. um das Wake zu reparieren den AOAC Wake Up Patch einfügen

Wake up Patch:

1. [SSDT-PCI0.LPCB-Wake-AOAC.dsl](#) in EFI
2. ... da verstehe ich dann nicht mehr viel... :):):)

Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir da deine Unterstützung geben könntest...