

Aquantia AQC107 funktioniert unter macOS Catalina 10.15.2 nicht

Beitrag von „derpaufler“ vom 30. Dezember 2020, 14:12

Danke für deine schnelle Antwort.

Leider hat dies keine Verbesserung gebracht bzw. hier bin ich vielleicht auch etwas unwissend.

Geschwindigkeit:

Letztlich ist es eine 2,5 Gbit/s-Verbindung, da die AVM FRITZ!Box 6660 mit seinem 2,5 Gbit/s-Port sowie der 2,5 Gbit/s-Switch der Flaschenhals ist. Es hat jedoch keine Auswirkungen, welche Einstellung ich dort setze.

Duplex:

Da Up- und Download gleichzeitig stattfinden soll, wäre hier Vollduplex die richtige Einstellung, oder?

MTU:

Sowohl Standard (1500) als auch Jumbo Frame (9000) bringen leider keine Funktion.

Hast du vielleicht noch einen weiteren Hinweis? Ist eine Kext o.ä. nötig?

Danke!