

Big Sur Installation hängt bei ACPI Error (acpi error ae_aml_unitialized_local bzw. No Arguments are initialized for method [_STA]) mit OC

Beitrag von „sash283“ vom 30. Dezember 2020, 16:02

Hallo,

habe ein neues Mainboard und eine neue CPU (Umstieg von Gigabyte B450 Aorus Pro auf x570 Aorus Elite und r3600 auf r5800x) - dazu habe ich meine bisherige EFI Dateien in der Annahme, dass diese weiter funktionieren, weiterverwenden wollen. Leider erhalte ich damit einen Fehler, den ich nicht näher eingrenzen kann. Ich habe dazu auch sonst keine Hinweise erhalten.

Beim ersten Boot um macOS BS 11.1 zu installieren hängt der Bootprozess - siehe Screenshot - auf dem Screenshot sehe ich ehrlich gesagt nur die Meldung hinsichtlich einer "ae_aml_unitialized_local" Exception bzw. "No Arguments are initialized for method [_STA]" - das deutet, wie ich aus anderen Threads gelesen habe auf eine fehlerhafte SSDT hin? In einem anderen Thread war von einer falschen BIOS Einstellung die Rede - die "wichtigen Parameter" habe ich aber gesetzt:

- enabled: above 4g / csm disabled / secureboot disabled

OC und die Kexts sind jeweils die neusten Versionen.

