

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „ubuntu“ vom 31. Dezember 2020, 17:11

hp fanreset ist nicht wie im clover

Temperatur ist in clover mit Catalina 45 grad und fan ist leise, in Big sur mit opencore 37 grad und der Lüfter ist immer noch ein bisschen zu.

Ich bekomme die Lüfter nicht wie in Catalina, wie??