

Apple's Magic Mouse 2 & Intel Bluetooth Treiber

Beitrag von „fbhackin“ vom 2. Januar 2021, 10:24

Hallo Leute,

lese auch schon länger mit und habe mir jetzt auf Hardwarebasis Z490 Elite AC einen Hackintosh mit "Big Sur" installiert. Es läuft auf OC 0.6.3. Da dieses Board auch mit Intel bluetooth und WLAN arbeitet, wollte ich nach Recherche die Intel kexts hinzufügen. Habe aber nur den itlwm und IntelBluetoothFirmware gefunden. Mir fehlt der IntelBluetoothInjector.kext. Wie ich weiter vorn gelesen habe, haben den auch einige im Einsatz.

Der Status ist jetzt so, dass WLAN und Bluetooth garnicht funktionieren 😞

Oder ist es besser, eine kompatible Bluetooth Zusatzkarte bzw. USB Stick BT zu nutzen?

Danke schonmal

und gesundes Neues 2021