

# USB Funktioniert nicht mehr nach Update

**Beitrag von „EdD1024“ vom 2. Januar 2021, 19:55**

Du kannst Dir gerne ein Kext selbst erstellen mit dem Skript hier <https://github.com/corpnewt/USBMap>.

Skript laden, starten, 1. Discover Ports, 2. an alle USB-Ports ein USB2/3 Hub anstecken, damit das Tool die aktiven Ports entdeckt, 3. Create USBMap.kext, 4. fertig. 5. Das Kext aus dem Results Ordner anstatt USBInjectAll verwenden.

Passt perfekt für deinen Rechner, ist allerdings auch an dein Mac Model aus dem SMBIOS gebunden.