

Welches mATX Mainboard für ersten Hackintosh mit front USB C?

Beitrag von „kaneske“ vom 3. Januar 2021, 20:14

Installiere mit abgeklemmten Laufwerken, außer dem, auf das Windows dann soll.

Wenn du mehrere SSDs drin hast, wird sich Windows eh weigern installiert zu werden, da es nicht mehr weiß wo es hin soll.

Das ist eine saubere Lösung, wenn es nicht anders geht kann man sich tricksen, bei meinem System mit 7 SSDs ist Windows Installieren (neu) ein echter Arbeitsaufwand. Geht aber nicht anders.

Wenn du Windows über OpenCore startest, greifen alle SSDTs die nicht über eine if, Darwin Prüfung deaktiviert werden.

Bootest du aus dem F11 heraus dein Windows ist die ACPI unangetastet für Windows da.

Das Booten mit gepatchter ACPI kann sehr viel Ärger machen.

Außerdem „denkt“ Windows, wenn du es über OC startest, du hast einen Mac, und nimmt auch so die Daten mit. Was bedeuten kann dein Key ist dahin. Und du musst neu aktivieren.

[riddy1907](#)

Ich installiere immer erst Windows/Linux und danach MacOS