

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Januar 2021, 07:07

Nimm bitte denn Bootparameter "-igfxvesa" wieder raus aus der letzten config.plist und versuche es nur ohne die SSDT-PNLF.aml.

Habe die config.plist angehängt so wie oben beschrieben.