

# Bei Installation werden die USB Ports abgeschaltet

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 4. Januar 2021, 11:21

Moin,

Ich mußte bei der Installation von Catalina Clover auf die Version 5119 aktualisieren, dann lief die Installation durch. Die Kexte sind soweit aktuell? Du hast ja mehrere config.plist in deiner EFI. Die kann man im Clover-Bootmenue unter Optionen auswählen und die verschiedenen Varianten testen.

Viel Erfolg