

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 4. Januar 2021, 13:28

Ich weiß ja noch ob ich der einzige bin aber ich kann mir nicht mal eben eine Wasserkühlung und/ oder eine neue Grafikkarte leisten. Ich kann das ja nachvollziehen das das en wenig ungünstig von mir war das ich am Anfang gesagt habe das ich eine Rx580 habe und dann in der Mitte sage das es doch nicht geht. Ich habe es eben nochmal ausprobiert. Es passt tatsächlich doch rein. Allerdings schein die [Grafikkarte Defekt](#) zu sein das sie auch nach mehreren versuchen nach dem Bios kein Bild mehr gibst. Damit hat sich das Thema eh erledigt.