

# neuer Hacki - Problem mit iGPU / 4k@60Hz und DP-Audio

**Beitrag von „ricer“ vom 4. Januar 2021, 16:06**

Ich bin mittlerweile einen Schritt weiter - ich denke es lag wohl tatsächlich am Kabel.

Obwohl´s mit meinem anderen Hackintosh funktionierte mochte der "neue" das Kabel wohl nicht.

Framebuffer hab ich auch nochmal neu gemacht, nun funktioniert es mit den 4k@60Hz.

Es bleibt jetzt noch Audio über den DP-Port. Habe mich mit dem Hackintool gespielt und mal beim Patch erstellen den Haken bei EDID gesetzt was einen Eintrag "AAPL00,override-no-connect" zur Folge hatte.

Damit funktionierte Audio über DP, es wurden mir jedoch 2 Displays angezeigt und die Auflösung war verzerrt.

Aber es zeigt mir dass es wohl irgendwas mit dem Framebuffer-Patching zu tun haben muss...

Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee?