


Fenvi T-919


Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Januar 2021, 18:49

Hallo [hackierci](#),

lade dir bitte mal das [Hackintool](#) herunter und poste dann alle Dateien als ZIP-Archiv die entstehen wenn du auf den Button am Ende des gelben Pfeil drückst.



Wie hast du eigentlich dein SMBios erstellt, nicht mit dem Clover Configurator?



USBInjectAll.kext ist im Ordner Other und 10.15. Hat nix mit Wlan zu tun solltest trotzdemunter 10.15 löschen.

Dieses Tool solltest dir auch gönnen und zumindest die Kexte auf den neusten Stand bringen.

[Kext Updater - Neue Version 3.x](#)

Kextupdater hat auch eine Report Funktion. Die Datei wo da ansteht wäre auch sehrinteressant.