

WLAN und Bluetooth PCIe Karte unter Catalina

Beitrag von „h3nk3s“ vom 5. Januar 2021, 19:45

Ich habe die Karte mit den richtigen Treibern in Windows getestet und das hat traumhaft funktioniert.

Habe außerdem mal im Systembericht nachgeschaut und der USB wird gar nicht erkannt. Also liegt es vermutlich nicht an der Karte, sondern vllt. an dem USB Anschluss?

