

# Ryzen 5 3600 + Gigabyte A520M H + RX 580

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 5. Januar 2021, 20:10

Okay das schau ich mir morgen nochmal an!

Die Config kommt (fast unverändert) aus dem Thread: [HowTo: Ryzentosh](#). In der bereitgestellten Config sind zwar mehr als die SSDT-CPUR.aml drin jedoch hab ich dort gelesen das OpenCore nicht einfach alles im Ordner greift wie Clover sondern nur die Dateien nimmt die auch in der config.plist eingetragen und aktiviert sind. In diesem Fall sollte mein Rechner ja eigentlich nur die SSDT-CPUR nehmen oder?

Na aber hallo ein bisschen basteln und tweaken wird sicher lustig!

Nachtrag: Könnte an "SetupVirtualMap" liegen ist bei meiner Config auf "True" gesetzt. Wird morgen erstmal probiert.

So nach dem beheben einiger config.plist Fehler bin ich nun soweit das ich MacOS installieren und booten kann. Jetzt gehts weiter ans Feintunen! Was bis jetzt nicht geht:

+ Manche USB Ports gehen noch nicht.

+ Mein LAN-Port geht nicht. Laut Internet ein Realtek 8118. Hab momentan den 8111.kext mit drin. Der scheint auch etwas zu machen - der LAN Port wird erkannt - kann aber weder eine IP über DHCP beziehen außerdem wechselt er sekundlich zwischen Kabel angeschlossen und kein Kabel angeschlossen.