

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „Deejay“ vom 5. Januar 2021, 22:14**

Also die Titan Ridge ist im Hack. Habe im Systembericht auch eine Anzeige (s. Bild) und die Samsung X5 wird auch erkannt wie man sieht. Ich bekomme aber die X5 weder im Festplattendienstprogramm noch unter Festplatten im Systembericht angezeigt. Auf dem Desktop erscheint die X5 leider auch nicht. Brauche ich jetzt noch die SSDT? Danke