

# Crash nach dem Anschliessen eines AV Receivers

Beitrag von „duebelmaker“ vom 5. Januar 2021, 22:36

Hi,

Danke für die Antwort! Daran hab ich tatsächlich noch nicht gedacht... Ich hatte die interne Grafik deaktiviert und habe sie nun (mit den maximal möglichen 512MB) aktiviert. Das Booten dauert nun bedeutend länger, Programme wie Firefox oder Chrome haben komische Grafikglitches und schmieren ab. Ausserdem lässt der Screen am internen Port sich nicht mit einem an der Graka angeschlossenen Screen klonen - nur alle klonen oder komplett erweitert. Also es funktioniert zwar irgendwie aber nicht wirklich praktikabel. Muss ich da evtl noch was nachladen für die interne Intel Grafik? Oder gibt es vlt 'ne kext für die AMD Graka, die nicht so zickig auf den AV Receiver reagiert - vlt die RadeonBoost.kext?