

HARDWAREBESCHLEUNIGUNG scheint nicht zu gehen - Yosemite, ATI Radeon

Beitrag von „kiu77“ vom 6. Januar 2021, 15:04

Waren das nicht die Teile, die Lötprobleme hatten, und die man gegebenenfalls Im Backoffen mehr oder weniger gut reparieren kann? Musst Du mal gugeln...