

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Januar 2021, 17:27

[mhaeuser](#)

Ein Frage an Dich betreffs OC 0.6.5 und MSR Locked. Es wäre schön, wenn Du mir Antworten könntest, denn scheinbar komme ich allein nicht weiter.

Ich habe heute das Update von 0.6.4 auf 0.6.5 durchgespielt. Bislang habe ich damit nie Probleme.

Die Ordner Boot-Datei erneuert.

Alle OC-Dateien erneuert, alle Driver-Dateien und alle Kext's.

Ferner dann zum Schluss die config in zwei Fenstern verglichen und angepasst, so wie immer. In der config.plist gab es ja auch nicht so ganz viel Änderungen.

Natürlich auch den neuen Resources-Ordner eingebunden mit den Audio-mp3-Dateien.

Soweit so gut, bis zum graphischen Picker funktioniert auch alles, Audio BootSound ist da im BootPicker.

Ich habe eigentlich garantiert nix falsch gemacht, eigentlich alles wie immer beim Wechsel auf's neue Release, allerdings geht der Patch für MSR-Locked nicht mehr.

Mein Lenovo Thinkpad ist ja wie die ganze Serie MSR-Locked.

Bis OC 0.6.4 reichte allein der Eintrag AppleXcpmCfgLock auf Yes dafür.

Leider komme ich mit OC 0.6.5 nicht über das Exist Starts BS hinaus, was für mich bekannt ist mit dem MSR-Locked-Fehler.

Meine Frage nun, ist dort versehentlich was geändert worden?