

SSDT Patch GPIO - So korrekt?

Beitrag von „Nanimos“ vom 6. Januar 2021, 17:42

Sleep wake failure in EFI sind USB Probleme! Das musst du Fixen! Das GPIO Pinning hat damit nix zu tun!