


Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Januar 2021, 19:41

Wie bereits geschrieben, LAN sollte gehen und WLAN muss die WLAN-Karte im Laptop getauscht werden. Siehe dazu Post 1.

Mach mal ein Bild vom Systembericht diesen Reiter.



WLAN Karte tauschen ist das einfachste und zu empfehlen.

Ansonsten kannst dich gerne hier einlesen. Ich gebe dazu aber keine Support. Habe keine Intel Kart verbaut.

[Intel Wi-Fi: es wird spannend!](#)