

Ryzen 5 3600 + Gigabyte A520M H + RX 580

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 7. Januar 2021, 07:03

Wie gesagt der Boot läuft jetzt durch. Erste Probleme sind momentan die USBs (wie gesagt manche wollen nicht) und der Realtek-Kext. Allerdings hab ich da heute nacht irgendwo gelesen das die aktuelle Kext-Version mit meinem 8118 Probleme macht und man mal eine Versionsnummer zurück gehen soll.

Bezüglich der USBs werd ich die sicher Mapen müssen oder? Bin gespannt ob ich das hinbekomme.