

# Z87X-UD5H 10.15.7 Nicht installiert

**Beitrag von „Quorthon“ vom 7. Januar 2021, 10:02**

Hallo.

Entschuldigung für den Fehler in Deutsch, dies ist Google Translate.

Gestern habe ich BIOS OZMOSIS aktualisiert [OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen](#) [\[1. Beitrag beachten!\]](#)

Ich habe ein Problem bei der Installation 10.15.7

Wenn ich die Installation 10.15 durchführe, schalte ich den gesamten HDD aus. Es gibt nur eine SSD auf dem Computer, auf der ich MacOS installieren möchte.

Bei der Installation von 10.15.7 ist die Installation in 2 Minuten abgeschlossen. Nach dem Neustart wird die Installation fortgesetzt. Wenn jedoch geschrieben wird, dass es ungefähr 14 Minuten gedauert hat, wird der Computer neu gestartet. Und ein solcher Neustart nach 14 Minuten ist konstant.

Ich hatte das gleiche Problem bei der Installation auf 11.1. Nur die Installation wurde nach 12 Minuten beendet. Problem in einem anderen Forum gefunden: <https://www.insanelymac.com/fo...e-impossible-installation/>

Ich verstehe, dass ich entweder ein Problem mit dem BIOS oder der Hardware habe. Obwohl 10.11, 10.12 und 10.13 ohne Probleme installiert wurden.